

工場で転落

作業前は、『事前打合せ』

積み降り作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう

『背中を荷台の外側に向けない』ようにする

（後ずさりは厳禁）

荷台・道具の整理整頓で労災事故防止

工場で

男性が5メートル転落し

足の骨を折ったとみられる大けが

設備の点検中

2026/7/13(月) 15:50

13日午前7時40分ごろ、秋田県の金属鑄造工場で溶解炉の点検をしていた男性（65）が、備え付けの通路から約5メートル下の通路に転落しました。

男性は足の骨を折ったとみられる大けがをしています。

警察が事故の原因を調べています。