

トラクター横転 下敷き、死亡

重機・農機・トラクター・リフトの操作は
慣れてきた時ほど慎重に！

重機・農機・トラクター・リフトの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

畑で作業中、トラクターが横転 下敷きになった79歳男性 通行人が発見…搬送先で死亡確認

2026/7/11(土) 16:45

11日午前10時ごろ、鹿児島県の畑で、近くの農業男性（79）が横転したトラクターの下敷きになっているのを、通行人が見つけ119番した。

男性は市内の病院に搬送されたが、間もなく死亡しました。

警察によると、男性は同日午前8時ごろ、1人で作業している姿が確認されている。

胸や腹を強く打っており、死因やトラクターが倒れた原因について、同署が捜査している。