

タイヤ交換

作業前は、『事前打合せ』

不安全作業・手抜き作業は、絶対に行わない

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

「タイヤ交換中、車体が傾いた」

ショベルローダーに挟まれ

男性作業員 骨盤骨折 苫小牧市

2026/7/17(金) 12:58

16日午後5時半ごろ、苫小牧市勇払の会社敷地内で会社の同僚から「タイヤ交換中に、車体に腹部と左足を挟まれ負傷しました」と消防に通報がありました。

男性は骨盤を骨折する重傷を負いました。

警察によりますと、50代の男性がショベルローダーのタイヤを交換していたところ何らかの原因で車体が傾いたということです。

警察が詳しい事故の原因を調べています。