

屋根から転落

ハウス、トイレの積み降し作業時の
脚立・屋根からの転落に注意しましょう

積み降し作業中の、荷台からの墜落・転落に注意しましょう

『背中を荷台の外側に向けない』ようにする（後ずさりは厳禁）

荷台・道具の整理整頓で労災事故防止

屋根から転落 男性が胸の骨を折るなどの大けが

新築工事現場、3.5メートル転落

2026/7/9(木) 9:37

8日午後1時40分ごろ、秋田県で新築住宅の工事をしていた男性（67）が
高さ約3.5メートルの屋根から転落しました。

男性は胸の骨を折るなどの大けがをしました。

警察が原因を調べています。