

トレーラー、急ブレーキ 積荷の鋼材が前方にずれ キャビン直撃、運転手死亡

「荷締め」を確実にやり、「何度も」確認しましょう

「近くへ移動するだけだから、この位はいいだろう」
これは、絶対に危険！

何が起こるか分かりません、「かもしれない作業を」

深夜11時
別の車が車線変更
トレーラーが急ブレーキを踏み
はずみで鋼材が前方にずれて
運転席を直撃、運転手死亡

トレーラー積み荷の鋼材が荷崩れ、路上に散乱

2026年7月11日 8時46分

10日午後10時55分ごろ、埼玉県の東京外環道で大型トレーラー1台の積み荷の鋼材が荷崩れする事故が起きました。

鋼材は、前方にずれて運転席を直撃し、運転手の50代とみられる男性が病院に搬送されましたが死亡が確認されました。

高速隊によると、この事故で、十数メートルあるとみられる鋼材が路上に大量に散乱しました。

高速隊によると、事故直前、前方を走る別の車が車線変更をした際にトレーラーが急ブレーキを踏み、はずみで鋼材が前方にずれて運転席を直撃した可能性があるという。同隊が原因を調べている。