

連結するため バックしていたヘッド

作業前は、『事前打合せ』

ちょっとした油断が、大きな事故につながる

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

連結するため バックしていたトラクタヘッドと トレーラーシャーシに挟まれ

連結部分の確認作業をしていた男性重傷

会社敷地内

2026/8/25(火) 21:19

25日午前10時40分ごろ、茨城県日立市の会社敷地内で、会社員の男性（49）が、トレーラーシャシと連結するため、バックしてきた会社員の男性（26）のトラクタヘッドとトレーラーシャシの間に腹などを挟まれ重傷を負いました。

警察によると、男性（49）は連結部分の確認作業を行っていた。警察で詳しい事故原因を調べています。