

バックしてきた トラックに

まさか、人がいるとは思わなかった

まさか、人がいるのにバックしてくるとは思わなかった

バックする時は
必ず、『後ろの安全確認』を確実に行いましょう

バックしてきたトラックに 20代男性がはねられ骨盤骨折の重傷

稲刈り後のもみを荷台へ積むため
トラックの位置を調整しようとバックしていた
一緒に働いていた男性をはねる 北竜町

2026/9/10(木) 7:30

9日午後3時40分ごろ、北竜町碧水の国道233号に接する農道で70代の男性が稲刈りした後のもみを5tトラックの荷台に積むため、トラックの位置を調整しようとバックしたところ、一緒に働いていた20代の男性をはねました。男性は病院に搬送され、骨盤骨折の重傷です。