

荷崩れ 鉄骨の下敷き

荷崩れ等の事故を防止するため
固縛(荷締め)方法の再確認を徹底

玉掛け・荷締め・荷ほども
レバーブロック、ワイヤーの扱いに注意しましょう

午後6時 物流会社の駐車場
大型トラックから荷崩れ
鉄骨の下敷きになったか

43歳の男性が死亡

2026/8/26(水) 21:27

26日午後6時ごろ、静岡県にある物流会社の駐車場で、荷崩れを起こした大型トラックの横で、トラックの荷台に積んでいた鉄骨の下敷きになって倒れている男性が見つかったということです。男性は現場で死亡が確認されました。亡くなったのは会社員の男性（43）とわかりました。