

鉄板がなだれて

鋼材の積み降ろし作業中

『挟まれ』事故に注意しましょう

敷き鉄板・資材の積み降し作業時

ユニック作業に注意しましょう

作業中 重機・農機・鋼材・・・

『挟まれ』事故に注意しましょう

重さ約2.4トンの鉄板の束がなだれて 足首をはさみ男性搬送

クレーンで

トレーラーの荷台に積み込む作業中

2026/9/8(火) 15:47

8日午前8時45分ごろ、恵庭市の工場で「50代の男性が鉄板に足をはさまれた」と通報がありました。

この事故で、男性が右足首の外側から出血し病院に搬送されましたが、命に別条はありません。

警察によりますと、男性はクレーンで鉄板の束をトレーラーの荷台に積み込む作業をしていて、荷台に積んだ鉄板の束がなだれて足首をはさんだということです。

鉄板は15枚ほどが束になっているもので、重さは約2.4トンとみられています。警察は当時の状況を詳しく調べています。