

機械に挟まれ 死亡

作業前は、『事前打合せ』

手抜き作業・不安全作業は、絶対に行わない

ちょっとした油断が、大きな事故につながる

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

「機械にはさまれて…」 午後4時 19歳男性作業員が死亡

製鉄所内のレール間で頭部から流血
貨物列車と接触か

警察は当時の安全管理体制や作業状況などを詳しく調べる方針

2026/9/8(火) 17:59

8日午後3時56分、兵庫県の製鉄所で「作業員が機械にはさまれて意識がない」と、通報がありました。

この製鉄所で資材運搬用の貨物列車の運転を担当する作業員（19）がレール間で頭から血を流して倒れていたということです。

男性作業員は意識不明の状態で病院に運ばれましたが、その後、死亡が確認されました。

作業を行っている際に資材運搬用の貨物列車とぶつかったとみられています。

警察は、業務上過失致死の疑いも視野に入れて、当時の安全管理体制や作業状況などを詳しく調べる方針です。