頭を挟まれ

点検・整備は、エンジン・電源を切ってから行いましょう

作業中　重機・農機・鋼材・・・『挟まれ』事故に注意しましょう

鋼材の積み降ろし作業中の、『挟まれ』事故に注意しましょう

荷物用エレベーターと壁に

頭を挟まれ

67 歳男性が死亡

修理作業中に何らかの理由で動き出す

2026/10/17(土) 10:55

16 日午後 4 時半ごろ、奈良県の建物で、建物の関係者から「男性がエレベーターに体を挟まれた」と 119 番通報がありました。

消防が駆けつけましたが、現場で 67 歳の男性の死亡が確認されました。

警察によりますと、エレベーターは荷物用で扉はなく、当時男性は、修理作業をしていて何らかの理由でエレベーターが動き出し、壁とエレベーターの間に頭を挟まれたということです。

警察は、当時の詳しい状況を調べています。