

鉄製プレートの 下敷き

作業前は、『事前打合せ』

ちょっとした油断が、大きな事故につながる

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

「鉄製プレート」を積んだ

パレットカゴが倒れる

男性が下敷きになり

右腕の骨を折る大ケガ

2026/10/15(木) 10:59

14 日午後 2 時ごろ、山形県の工場で労災事故がありました。

会社員の男性(45)が作業をしていたところ、鉄製のプレートを積載したパレットカゴが倒れ、鉄製プレートの下敷きになったということです。

この事故で男性は右腕の骨を折るなどの大けがをしました。

警察は事故原因について調べを進めています。