

機械に 肉片と血が付着

作業前は、『事前打合せ』

手抜き作業・不安全作業は、絶対に行わない

ちょっとした油断が、大きな事故につながる

動いている機械には近付かない

慣れてきた時ほど慎重に！

慣れてきた時ほど、流れ作業におちいりやすくなります

機械に巻き込まれ従業員死亡か？ 機械に肉片や血が付いているのが確認

段ボール加工場のプレス機に痕跡
50 代従業員と連絡取れず

機械に巻き込まれて死亡した可能性もあるとみて、DNA 鑑定

2026/9/29(火) 12:14

28 日午後 8 時半ごろ、熊本県にある段ボールの加工や印刷を行う工場で、従業員から「段ボールをプレスする機械に人が挟まっているようだ」と 110 番通報がありました。警察によりますと、工場にある段ボールを裁断してプレスする機械に、肉片や血が付着していたということです。

警察は「現時点では人が巻き込まれたと断定することはできない」としていますが、その機械を使って作業をしていた 50 代の男性従業員と連絡が取れていないことから、この男性が機械に巻き込まれて死亡した可能性もあるとみて、DNA 鑑定などを進めます。